



INTERRUZIONE UTILIZZO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IN LOCO SISTEMA ANTICADUTA ORIZZONTALE EVOLUTION™

3M Fall Protection (precedentemente Capital Safety) ha ricevuto alcuni rapporti sul campo in cui si segnala la rottura di paletti di testa (anche noti come Leap Energy Absorbing Post o "paletti LEAP") utilizzati nei Sistemi anticaduta orizzontali Evolution™ montati su tetto. In relazione a questa circostanza non sono stati segnalati infortuni dovuti a cadute di alcun tipo.

Per risolvere questa situazione, 3M sta lanciando una una campagna globale di Interruzione utilizzo e Intervento di manutenzione in loco per sostituire tutti i paletti di testa montati su tetto utilizzati in questi sistemi tra il 2005 e il 2015 (anno in cui il sistema Evolution HLL è stato tolto dalla produzione).

Il sistema Evolution HLL è un sistema di sicurezza orizzontale permanente a più punti, a bassa tensione, che utilizza una serie di paletti di ancoraggio montati su tetto (paletti di testa e intermedi) che vengono installati in modo permanente su un tetto o su un'altra struttura e consentono agli utenti di collegare un dispositivo anticaduta retrattile o cordino a una navetta che accompagna l'utente lungo un cavo orizzontale supportato dai paletti di ancoraggio. Questo intervento di assistenza riguarda solo i paletti di testa utilizzati nelle versioni montate su tetto di questi sistemi HLL.

Se si è un **Utente finale o proprietario immobiliare** con un sistema Evolution montato su tetto, interrompere l'utilizzo, isolarlo e contattare il servizio Assistenza Clienti 3M Fall Protection al numero +33 (0) 497100010 o all'indirizzo e-mail 3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com per concordare l'intervento di un installatore certificato che effettuerà la sostituzione gratuita del paletto di testa.



Paletto di testa Evolution montato su tetto (nuovo e installato)

Installatori: Una volta ricevuto il presente avviso di interruzione utilizzo e Intervento di manutenzione in loco, vi preghiamo di inoltrarlo a tutti i clienti che hanno acquistato o installato un sistema Evolution montato su tetto da voi o tramite voi e di fornire l'eventuale assistenza richiesta dai clienti stessi nel processo di sostituzione. Inoltre, vi preghiamo di inoltrare le eventuali informazioni dettagliate sul cantiere e le relative informazioni di contatto in vostro possesso all'indirizzo 3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com per agevolare l'intervento di sostituzione da parte di 3M.

3M Fall Protection pubblicherà questo avviso di interruzione utilizzo e Intervento di manutenzione in loco su www.capitalsafety.com. Rivolgere eventuali domande all'ufficio Assistenza Clienti al numero +33 (0) 497100010 oppure inviare direttamente la richiesta tramite e-mail a 3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com

17 maggio 2017