


**SYSTEMY PRZECIWWAGOWE 3M™ DBI-SALA (OSHA I CE)  
ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE MODERNIZACJI PRODUKTU**

Systemy przeciwwagowe 3M™ DBI-SALA składają się z centralnej podstawy z możliwością dopasowania do wielu opcji kotwiczenia przeznaczonych do zastosowań ratunkowych w ograniczonej przestrzeni. Dostępne opcje kotwiczenia mogą zawierać stojak na obciążniki do zastosowań wykorzystujących przeciwwagę oraz zespół kołowy umożliwiający wykorzystanie pojazdu jako przeciwwagi systemu.

Firma 3M Fall Protection stwierdziła, że pewne systemy przeciwwagowe nie spełniają w pełni wszystkich specyfikacji w zakresie obciążenia we wszystkich pozycjach, jak podano w „Instrukcji obsługi” (Instruction for Use, IFU) oraz na etykietach umieszczonych na produkcie. Nie zgłoszono żadnych wypadków ani przypadków doznania obrażeń ciała w związku z tą kwestią. Dotyczy ona tylko następujących systemów: OSHA – numery katalogowe: 8300010, 8511892, 8512894, 8514496, 8520775, 8530088, 8530146, 8530226 8530256, 8530355 & CE P/N's 8562894, 8564496. **Prosimy pamiętać, że niniejszy dokument nie dotyczy wycofania produktu.**

Aby rozwiązać przedmiotową kwestię, firma 3M Fall Protection opracowała zmianę w budowie jednego elementu, który jest stosowany we wszystkich systemach przeciwwagowych (sekcja środkowa, numer katalogowy: 8513593 (OSHA) lub 8541688 (CE)). Zmiana ta jest stosowana we wszystkich systemach przeciwwagowych wyprodukowanych po 1 marca 2017 r. i będzie dostępna w ramach bezpłatnej usługi modernizacji dla wszystkich użytkowników końcowych, którzy kupili posiadane systemy przed 1 marca 2017 r.



Część do modernizacji systemu przeciwwagowego i sekcji środkowej

**Użytkownicy końcowi:** Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta, dostępnym pod numerem telefonu +33 (0) 4 97 10 00 10 lub adresem e-mail [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com), aby otrzymać bezpłatny zestaw modernizacyjny. Numery katalogowe zestawów modernizacyjnych: 8549057 (OSHA) i 8549058 (CE). Jeżeli przekażą nam Państwo swoje dane kontaktowe, adres do wysyłki oraz informacje na temat modelu posiadanego przez Państwa systemu, wyślemy do Państwa bezpłatny zestaw modernizacyjny. Po jego otrzymaniu prosimy wykonać określone czynności związane ze zwrotem sekcji środkowych, objętych zakresem modernizacji. Należy zwracać je na opłaconą skrytkę pocztową. Aktualne wersje IFU można znaleźć na stronie <http://capitalsafety.webdamdb.com/#folder/2643471>. Prosimy wyszukać IFU dotyczącą Państwa systemu.

**3M Fall Protection**

Capital Safety Group EMEA  
Le Broc Center, Bâtiment A  
Z.1. 1re Avenue – BP15  
06511 Carros Le Broc, Cedex  
Francja

Telefon: +33 (0) 4 97 10 00 10  
Faks: +33 (0) 4 93 08 79 70  
Strona internetowa: [www.3m.com/fallprotection](http://www.3m.com/fallprotection)  
Adres e-mail: [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com)

**Dystrybutorzy:** Jeżeli posiadają Państwo na magazynie systemy przeciwwagowe 3M™ DBI-SALA, które zostały wyprodukowane przed 1 marca 2017 r., prosimy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +33 (0) 4 97 10 00 10 lub wysłać wiadomość e-mail na adres [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com), aby otrzymać zestaw modernizacyjny. Prosimy przekazać niniejsze Zawiadomienie dotyczące modernizacji wszelkim klientom, którzy kupili od Państwa systemy objęte zakresem modernizacji i zapewnić wszelką pomoc wymaganą przez klientów w związku z konieczności zmodernizowania ich systemów. Jeżeli nie otrzymali Państwo od nas historii sprzedaży, prosimy zadzwonić do nas pod numer +33 (0) 4 97 10 00 10 lub wysłać wiadomość e-mail na adres [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com).

17 października 2017 r.