


AVIS SUR LES PRODUITS - MOUSQUETONS

Capital Safety est conscient d'un problème d'assemblage concernant des mousquetons fabriqués par un fournisseur. Ces mousquetons sont des composants largement utilisés dans les produits de protection antichute. Le problème concerne des rivets manquants ou mal installés (voir la photo ci-dessous). Le symbole du fabricant est un « Y » estampillé, comme illustré sur la photo.



L'illustration ci-dessus est un mousqueton de modèle représentatif, mais d'autres modèles sont également affectés.

Le lien vers la « notification sur les produits » du fournisseur est : <http://www.yoke.net/english/index.asp>

Capital Safety a vérifié que le fournisseur a mis en place un programme approprié de mesures correctives. La notification du fournisseur (ci-dessus) comporte une démonstration vidéo intégrée de son processus révisé.

Nous souhaitons rappeler aux utilisateurs d'effectuer une inspection avant d'utiliser tout équipement de protection antichute conformément aux instructions des manuels d'utilisation. Si vous trouvez un rivet manquant ou mal installé dans un mousqueton sur un produit de Capital Safety, le produit doit être retiré de l'utilisation et retourné via le service de distribution pour le remplacement sous garantie (voir les figures 1 & 2).




Figure 1 : Le rivet desserré peut s'extraire du crochet.

Figure 2 : Le rivet desserré peut être séparé du crochet.

Si vous avez des questions, veuillez les adresser à Frank Courtemanche, Vice-président, Qualité mondiale. Nous tenons à nous excuser pour les inconvénients que cette situation pourrait occasionner.

Merci de votre coopération.

20 janvier 2014