


CHARIOT UNIRAIL / ROOFSAFE - AVIS DE MISE AUX NORMES DU PRODUIT

Les systèmes de rail Unirail™ et Roofsafe™ sont des systèmes de rail ultra-légers, modulaires et horizontaux qui permettent de créer un point d'ancrage mobile pour les travailleurs qui opèrent en hauteur. Les moyens de fixation sont constitués d'un arceau de fixation intégré dans le composant chariot du système, comme illustré ci-dessous. Ces systèmes peuvent être installés à n'importe quel niveau, au niveau des pieds jusqu'en hauteur.

Capital Safety a reçu un nombre limité de rapports concernant des clips circulaires brisés (les pinces de fixation de la vis de blocage), ce qui peut amener la vis de blocage à se dévisser et à se détacher du corps du chariot. Si la vis de blocage se détache du corps de chariot, il est possible que la goupille de retenue glisse hors du corps de chariot en libérant l'arceau de fixation. Nous avons la conviction que la pratique de l'utilisateur consistant à enlever les vis de blocage pour laisser la possibilité au chariot de se déplacer librement sur les rails peut surcharger le clip circulaire au point de le briser avec le temps. Seuls les chariots Unirail / Roofsafe fabriqués entre 11/2009 et 1/2015 sont susceptibles de connaître cette situation.



Aucune défaillance n'a été signalée quant à la capacité de ces systèmes à arrêter une chute. Toutefois, dans certaines applications (par exemple, installations aériennes), si l'arceau se détache du corps de chariot, il est possible que d'autres équipements de protection antichute reliés à l'arceau (notamment un dispositif auto rétractable) peuvent chuter et provoquer des blessures corporelles ou des dégâts matériels. Par conséquent, Capital Safety a mis au point un ensemble d'équipements complémentaires à boulons fixes pour remplacer le clip circulaire et la vis de blocage.

Voici les numéros de pièces du chariot qui sont concernés : (CS#(UniRail #)): 7240121 (N/A), 7241006 (180-669-600), 7241027 (240-669-600) & 7241048 (250-669-600) . Ces chariots sont également utilisés dans les ensembles suivants : 7240104 (N/A), 7241028 (240-669-602) , 7241029 (240-669-604), 7241030 (240-669-605), 7241031 (240-669-606), 7241032 (240-669-607), 7241266 (N/A) & 7241298 (N/A).

ÉTAPES SUIVANTES: Capital Safety recommande à tous les utilisateurs des chariots Unirail/Roofsafe fabriqués avant le 1^{er} février 2015 d'installer un ensemble d'équipements complémentaires. **Notez bien qu'il ne s'agit pas d'un rappel de produit.**

Utilisateurs finaux : Contactez notre service à la clientèle par téléphone au numéro +33 497 10 00 10 pour demander qu'un ensemble d'équipements complémentaires vous soient expédié. L'instruction ci-jointe (Notice d'utilisation no 5903817) décrit une procédure très simple pour installer l'ensemble d'équipements complémentaires Unirail/Roofsafe. Le processus d'installation peut facilement être accompli en moins de cinq minutes. L'installation de l'ensemble d'équipements complémentaires n'affecte pas la capacité de la navette Unirail/Roofsafe à se déplacer librement sur rail dans toutes les applications. Si avez des questions à poser ou des préoccupations à partager, ou bien si vous préférez que Capital Safety réalise l'installation, veuillez contacter le service à la clientèle en appelant au numéro +33 497 10 00 10.

Distributeurs : Si disposez de chariots Unirail ou Roofsafe en stock qui ont été fabriqués avant février 2015, vous devez retourner ces unités à Capital Safety afin qu'elles soient équipées de l'ensemble des équipements complémentaires. Contactez notre Service à la clientèle en appelant au numéro +33 497 10 00 10 pour obtenir un numéro de mise à niveau « QA » afin de retourner le chariot à Capital Safety.

Les produits de Capital Safety sont vendus avec une garantie à vie contre tout défaut matériel ou de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service. Notre engagement est de réparer ou remplacer, à notre discrétion, tout produit défectueux au cours de la durée de vie de celui-ci. L'ensemble des équipements complémentaires est fourni gratuitement aux clients.

Capital Safety publiera cet avis sur son site Internet à l'adresse www.capitalsafety.com. Veuillez adresser toute question supplémentaire à Tomas Magyarics, Directeur du service qualité pour la région EMEA, au +421 917 778 105.

14/03/2016