

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DE USO E RECALL E SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO
AÇÃO IMEDIATA NECESSÁRIA

Trava-quedas deslizante para cabo de aço DBI-SALA Lad-Saf™



Prezado Cliente 3M:

Depois de mais de 30 anos de uso na indústria de proteção contra queda, o Trava-quedas deslizante para cabo de aço Lad-Saf™ original foi substituído por uma nova geração de trava-quedas deslizante para cabo de aço Lad-Saf completamente redesenhado.

A Capital Safety/3M recentemente revisou o desempenho do trava-quedas deslizante para cabo de aço Lad-Saf original no campo, incluindo um número limitado de incidentes nos Estados Unidos da América (EUA) que envolveram lesão grave ou morte durante o uso. Embora a nossa análise não tenha revelado perigo ou cenários de risco que poderiam surgir no uso normal e adequado do produto, revelaram-se potenciais cenários de uso indevido que poderiam resultar em ferimentos graves ou morte. Estes potenciais cenários de uso indevido incluem a interferência com o mecanismo de bloqueio (tais como entrelaçamento com cordas, talabartes, roupas ou outros materiais ou a ação do usuário de segurar o trava-quedas antes ou durante uma queda), ou ainda que o usuário instale o trava-quedas de forma invertida (ponta-cabeça). Não houve constatação por parte de agências reguladoras que o desenho do trava-quedas deslizante para cabo de aço Lad-Saf original seja defeituoso.

Na 3M, a segurança e confiança de nossos clientes são grandes prioridades. Diante dos incidentes relatados e cenários de uso indevido avaliados, interrompemos a venda do trava-quedas deslizante para cabo de aço Lad-Saf original e estamos iniciando voluntariamente um recall completo de todos os trava-quedas Lad-Saf originais. Os usuários ou quem possua unidades de trava-quedas originais Lad-Saf devem:

1. **Interromper imediatamente o uso e separar todas as unidades de trava-quedas Lad-Saf originais.** Códigos de produtos afetados são: 6100016, 6116500, 6116501, 6116502, 6116503, 6116504, 6116505, 6116506, 6116507, 6116509, 6116512, 6116535, 6116540, 6116541, 6116542, 6116500C, 6116500SM, 6116507/A, 6116540b.
2. Entrar em contato com Atendimento ao Cliente no 0800-9422300 ou por e-mail para falecoma3m@mmm.com para coordenarmos a substituição de suas unidades de trava-quedas deslizante para cabo de aço Lad-Saf original por modelos Lad-Saf X2 (código 6160030B), dependendo de suas necessidades, sem nenhum custo.

A 3M continua comprometida em fornecer produtos e serviços de qualidade aos nossos clientes. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que esta situação possa lhe causar, mas estamos confiantes de que você ficará muito satisfeito com a mais recente geração de trava-quedas Lad-Saf X2 para manter a segurança no trabalho em altura. Agradecemos o seu apoio aos produtos e serviços da 3M Proteção em Altura.