



VERWENDUNGSSTOPP–AUSSENDIENSTMASSNAHME FREISTEHENDE GEGENGEWICHTSVERANKERUNG MIT EINEM EVOLUTION LEAP-MASTEN

3M Fall Protection (ehemals Capital Safety) hat Erfahrungsberichte von defekten Endmasten erhalten (auch als energieabsorbierende Leap-Masten, oder "LEAP-Masten" bekannt), die bei auf dem Dach montierten Evolution™ Horizontalen Absturzschutzsystemen verwendet werden. Als Abhilfe für diese Situation hat 3M eine globale Verwendungsstopp-Außendienstmaßnahme gestartet. Die gleichen Evolution-Endmasten werden auch bei freistehenden Gegengewichtsverankerungssystemen verwendet. Es gab keine Berichte über unfallbedingte Verletzungen in Verbindung mit dieser Situation.

Als Abhilfe der Situation mit der Freistehenden Gegengewichtsverankerung startet 3M eine globale Verwendungsstopp-Außendienstmaßnahme, um alle Endmasten, die bei diesen zwischen 2005 und 2015 verkauften Verankerungen verwendet werden (zum Zeitpunkt, zu dem der Evolution-Endmasten ausgelaufen ist), zu erfassen und auszutauschen.

Das Freistehende Gegengewichtsverankerungssystem ist als ein transportables Mittel konzipiert, um eine persönliche Absturzsicherung für eine Person zu verankern, die auf Flachdächern oder -strukturen arbeitet. Die betroffenen Produktnummern umfassen 7226000, 7240313, 7255000, 7255002 & 7255003.



FREISTEHENDE GEGENGEWICHTSVERANKERUNG MIT EVOLUTION LEAP-MASTEN

Endnutzer: Kontrollieren Sie bitte Ihre Gegengewichtsverankerung. Wenn das System über einen Evolution Leap-Masten verfügt, entfernen Sie diesen Anker bitte unverzüglich und verwenden Sie eine andere Absturzschutzlösung. Kontaktieren Sie bitte dann unseren Kundendienst unter +33 (0) 497100010 oder mittels E-Mail an 3MUSFPServiceAction@mmm.com und ein Ersatzmasten und eine Basisplatte Nr. 7255006 werden kostenlos an Sie versandt. Installieren Sie den Ersatzmasten und die Basisplatte wie im Handbuch beschrieben in das Gegengewicht und folgen Sie den Anweisungen zur Retournierung des betroffenen Masts unter Verwendung der vorfrankierten Versandschachtel.

Händler: Kontaktieren Sie bitte nach Erhalt dieser Mitteilung unseren Kundendienst unter +33 (0) 497100010 oder mittels E-Mail an 3MUSFPServiceAction@mmm.com, um eine Auflistung der Systeme zu erhalten, die mit dem Evolution-Endmasten an Sie verkauft wurden. Wenn Sie betroffene Systeme auf Lager haben, sollten Sie die Systeme für den Austausch an 3M Fall Protection retournieren. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter +33 (0) 497100010 oder mittels E-Mail an 3MUSFPServiceAction@mmm.com, um eine "QA"-Nummer für die Rückgabe der Einheit an 3M Fall Protection zu erhalten.

3M Fall Protection veröffentlicht diesen Hinweis unter www.capitalsafety.com. Falls Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst unter +33 (0) 497100010 oder Sie können Ihre Frage direkt an folgende Adresse senden 3MUSFPServiceAction@mmm.com.