



ARRET D'EXPLOITATION – INTERVENTION SUR SITE REQUISE SYSTEME D'ANCRAGE AUTONOME À CONTREPOIDS UTILISANT UN POTELET LEAP EVOLUTION

3M Fall Protection (anciennement appelée Capital Safety) a reçu des signalements de rupture de potelets d'extrémité (dénommés également potelets absorbeurs d'énergie LEAP ou potelets « LEAP ») utilisés dans les lignes de vie horizontales Evolution™ montées sur toitures. 3M a lancé une initiative mondiale dénommée « Arrêt d'exploitation – Intervention sur site requise » pour remédier à cette situation. Les mêmes potelets d'extrémité Evolution sont également utilisés avec les systèmes d'ancrage autonomes à contrepoids. Il n'y a pas de signalement de blessures causées par des chutes en rapport avec cette situation.

Pour remédier à la situation des ancrages autonomes à contrepoids, 3M a lancé une initiative mondiale « Arrêt d'exploitation – Intervention sur site requise » pour récupérer et remplacer tous les potelets d'extrémité utilisés dans ces ancrages, vendus entre 2005 et 2015 (depuis, le potelet d'extrémité Evolution n'est plus commercialisé et il a été remplacé par un potelet d'extrémité Roof Safe).

Le système d'ancrage à contrepoids autonome a été conçu comme un moyen portable pour ancrer un dispositif antichute personnel destiné à une personne travaillant sur des toitures ou structures planes. Les P/N (Part Number) concernés sont 7226000, 7240313, 7255000, 7255002 et 7255003.



ANCRAGE AUTONOME À CONTREPOIDS AVEC POTELET LEAP EVOLUTION

Utilisateurs finaux : veuillez examiner votre ancrage à contrepoids. S'il est doté d'un potelet LEAP Evolution, veuillez mettre immédiatement hors service cet ancrage et utilisez un autre dispositif antichute. Veuillez contacter ensuite notre service d'assistance à la clientèle au +33 (0) 497100010 ou envoyez un courriel à 3MUSFPServiceAction@mmm.com, un potelet de remplacement et une embase N°7255006 vous seront expédiés sans frais. Installez le potelet de remplacement et l'embase dans le contrepoids en respectant les indications du guide de l'utilisateur et suivez les consignes pour renvoyer le potelet démonté en utilisant la boîte d'expédition prépayée.

Distributeurs : Dès la réception de cet avis, veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle au +33 (0) 497100010 ou envoyez-nous un courriel à 3MUSFPServiceAction@mmm.com pour obtenir une liste des systèmes que nous vous avons vendus avec un potelet d'extrémité Evolution. Si vous avez des systèmes affectés en stock, veuillez renvoyer les systèmes à 3M Fall Protection pour les remplacer. Veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle en téléphonant au +33 (0) 497100010 ou envoyez-nous un courriel à 3MUSFPServiceAction@mmm.com afin d'obtenir un numéro « QA » pour renvoyer le potelet LEAP Evolution à 3M Fall Protection.

3M Fall Protection publiera cet avis sur www.capitalsafety.com. Veuillez adresser toute question supplémentaire au service d'assistance à la clientèle au +33 (0) 497100010 ou envoyez directement votre demande de renseignements par courriel à 3MUSFPServiceAction@mmm.com.

Le 17 mai 2017