



## INTERRUZIONE UTILIZZO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IN LOCO SISTEMA DI ANCORAGGIO AUTOPORTANTE A CONTRAPPESI CHE UTILIZZA PALETTI LEAP EVOLUTION

3M Fall Protection (precedentemente Capital Safety) ha ricevuto alcuni rapporti sul campo in cui si segnala la rottura di paletti di testa (anche noti come Lead Energy Absorbing Post o "paletti LEAP") utilizzati nei Sistemi anticaduta orizzontali Evolution™ montati su tetto. 3M ha lanciato una campagna globale di Interruzione utilizzo - Intervento di manutenzione in loco per risolvere tale situazione. Gli stessi paletti di testa Evolution vengono utilizzati anche nei sistemi di ancoraggio autoportanti a contrappesi. In relazione a questa circostanza non sono stati segnalati infortuni dovuti a cadute di alcun tipo.

**Per far fronte al problema del sistema di ancoraggio autoportante a contrappesi, 3M sta lanciando una campagna globale di interruzione utilizzo e intervento di manutenzione in loco per ritirare e sostituire tutti i paletti di testa utilizzati in questi sistemi di ancoraggio venduti tra il 2005 e il 2015 (anno in cui il paletto di testa Evolution è stato tolto dalla produzione e sostituito con il paletto di testa Roof Safe).**

Il sistema di ancoraggio autoportante a contrappesi è progettato come mezzo portatile per ancorare i sistemi d'arresto caduta delle persone che lavorano su tetti e strutture piane. I codici prodotto interessati comprendono 7226000, 7240313, 7255000, 7255002 e 7255003.



SISTEMA DI ANCORAGGIO AUTOPORTANTE A CONTRAPPESI CON PALETTI LEAP EVOLUTION

**Utenti finali:** Si prega di sottoporre a ispezione il proprio sistema di ancoraggio a contrappesi. Se questo è dotato di paletto Leap Evolution, isolarlo immediatamente e utilizzare una soluzione di protezione anticaduta alternativa. Quindi, contattare l'ufficio Assistenza Clienti al numero +33 (0) 497100010 oppure inviare una e-mail a [3MUSFPServiceAction@mmm.com](mailto:3MUSFPServiceAction@mmm.com) per ricevere gratuitamente un paletto e una piastra base # 7255006 sostitutivi. Installare il paletto e la piastra base sostitutivi sul contrappeso come descritto nel manuale utente e seguire le istruzioni per effettuare il reso del paletto difettoso utilizzando la casella postale prepagata.

**Distributori:** Al ricevimento della presente comunicazione, contattare il nostro ufficio Assistenza Clienti al numero +33 (0) 497100010 oppure all'indirizzo e-mail [3MUSFPServiceAction@mmm.com](mailto:3MUSFPServiceAction@mmm.com) per ottenere un elenco dei sistemi di ancoraggio autoportanti a contrappesi acquistati dotati di paletti di testa Evolution. Gli eventuali sistemi di questo tipo ancora in magazzino dovranno essere restituiti a 3M Fall Protection per la sostituzione. Contattare l'ufficio Assistenza Clienti al numero +33 (0) 497100010 oppure inviare una e-mail a [3MUSFPServiceAction@mmm.com](mailto:3MUSFPServiceAction@mmm.com) e richiedere un numero "QA" per la restituzione dell'unità a 3M Fall Protection.

3M Fall Protection pubblicherà questo avviso su [www.capitalsafety.com](http://www.capitalsafety.com). Rivolgere eventuali domande all'ufficio Assistenza Clienti al numero +33 (0) 497100010 oppure inviare direttamente la richiesta tramite e-mail a [3MUSFPServiceAction@mmm.com](mailto:3MUSFPServiceAction@mmm.com).

17 maggio 2017