



ARRÊT D'EXPLOITATION – INTERVENTION REQUISE SUR SITE LIGNE DE VIE HORIZONTALE EVOLUTION™

3M Fall Protection (anciennement appelée Capital Safety) a reçu des signalements constatant la rupture de potelets d'extrémité (dénommés également potelets absorbeurs d'énergie LEAP ou potelets « LEAP ») utilisés dans les lignes de vie horizontales Evolution™ montées sur toiture. Il n'y a pas de signalement constatant des blessures causées par des chutes en rapport avec cette situation.

Pour remédier à cette situation, 3M a lancé une initiative mondiale dénommée d'« Arrêt d'exploitation – Intervention requise sur site » pour remplacer tous les potelets d'extrémité montés sur toiture et utilisés dans ces systèmes entre 2005 et 2015 (date d'arrêt de la commercialisation du système HLL Evolution).

Le système HLL Evolution est un système de ligne de vie horizontale permanente, à faible tension et portée multiple, qui utilise une série de potelets d'ancrage montés sur la toiture (potelets intermédiaires et d'extrémité) qui sont installés de manière permanente sur une toiture ou autre structure et qui permet aux utilisateurs de connecter une longe antichute simple ou à rappel automatique à un coulisseau qui suit les utilisateurs le long d'un câble horizontal soutenu par les potelets d'ancrage. Ces interventions ne concernent que les potelets d'extrémité utilisés dans les versions montées sur toitures de ces systèmes HLL.

Si vous êtes un **utilisateur final ou un propriétaire de bâtiment** possédant un système Evolution monté sur toiture, veuillez arrêter son exploitation et en verrouiller l'accès, et contactez le service d'assistance à la clientèle de 3M Fall Protection au +33 (0) 497100010 ou envoyez-nous un courriel à 3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com afin qu'un installateur agréé réalise le remplacement du potelet d'extrémité gratuitement.



Potelet d'extrémité Evolution monté sur toitures (neuf et installé)

Installateurs : dès la réception de cet avis d'« Arrêt d'exploitation – Intervention requise sur site », veuillez l'envoyer aux clients qui vous ont acheté ou installé, directement ou par votre intermédiaire, un système Evolution monté sur toiture et veuillez leur fournir l'assistance nécessaire pour procéder aux interventions requises. De plus, veuillez leur expédier toutes les informations détaillées du site et les coordonnées du site que vous possédez à 3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com pour faciliter le déploiement de ces interventions par 3M.

3M Fall Protection publiera cet avis d'« Arrêt d'exploitation – Intervention requise sur site » sur www.capitalsafety.com. Veuillez adresser toute question supplémentaire au service d'assistance à la clientèle au +33 (0) 497100010 ou envoyez directement votre demande de renseignements par courriel à 3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com

Le 17 mai 2017