


## PRODUKTMEDDELANDE — AUTOMATKROKAR

Capital Safety känner till ett monteringsproblem rörande automatkrokar tillverkade av en viss leverantör. Dessa automatkrokar är komponenter som i stor utsträckning används i fallskyddsprodukter. Problemet handlar om saknade eller felaktigt monterade nitar (se foto nedan). Tillverkarens symbol är ett stämplat "Y", så som visas på fotot.




Bilden ovan är en typisk modell av automatkroken - andra modeller påverkas också.

Länken till tillverkarens "Produktmeddelande" är: <http://www.yoke.net/english/index.asp>

Capital Safety har bekräftat att leverantören implementerat ett lämpligt åtgärdsprogram för korrigerig. Leverantörens meddelande (ovan) har en bifogad videodemonstration om deras revideringsprogram.

Vi vill påminna användare om att genomföra en kontroll av all säkerhetsutrustning före användning, enligt anvisningarna i bruksanvisningarna. Om en saknad eller felaktigt monterad nit upptäcks i en automatkrok på en Capital Safety-produkt, ska denna produkt tas ur bruk och återsändas via distributör för garantibyte. (Se figur 1 & 2 nedan.)



Figur 1: Lös nit kan sticka ut från kroken.

Figur 2: Lös nit kan lossa från kroken.

Ställ eventuella frågor du kan ha till Tomas Magyarics, kvalitetschef, på +421 917 778 105. Vi ber om ursäkt för de eventuella besvär som detta kan ha orsakat dig.

Tack för ditt samarbete.

20 januari 2014