


## AVVERTENZA SUL PRODOTTO - MOSCHETTONI

Capital Safety è a conoscenza di un problema di assemblaggio dei moschettoni prodotti da uno dei nostri fornitori. Questi moschettoni sono componenti ampiamente utilizzati nei prodotti per la protezione anticaduta. Il problema riguarda rivetti installati in maniera errata o mancanti (vedere l'immagine seguente). Il simbolo del produttore è una "Y" stampigliata così come mostrato nell'immagine.



L'immagine sopra riproduce un modello di moschettone puramente rappresentativo, anche altri modelli sono interessati dal problema.

Il link alla "Notifica prodotto" del fornitore è: <http://www.yoke.net/english/index.asp>

Capital Safety ha verificato l'implementazione da parte del fornitore di un adeguato programma di azione correttivo. La notifica del fornitore (riportata sopra) include una dimostrazione video del processo sottoposto a revisione.

Desideriamo ricordare agli utenti di condurre un'ispezione prima dell'utilizzo di attrezzature di protezione anticaduta così come da istruzioni presenti sui manuali dell'utente. Se viene identificato un rivetto mancante o non completamente installato all'interno di un moschettone presente in un prodotto Capital Safety, quest'ultimo deve essere immediatamente rimosso dal servizio e reinvio a Capital Safety per la sostituzione nell'ambito della garanzia (consultare le figure da 1 & 2).




Figura 1: il rivetto allentato può fuoriuscire dal connettore.

Figura 2: il rivetto allentato può essere separato dal connettore.

Per qualsiasi domanda diretta si rivolga a Tomas Magyarics, Responsabile della qualità, al numero +421 917 778 105. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente possa causarle questo problema.

Grazie per la Sua collaborazione

20 gennaio 2014