


## PRODUKTMITTEILUNG – AUTOMATIKKARABINER

Capital Safety weiß von den Montageproblemen mit Automatikkarabinern, die von einem Zulieferer hergestellt wurden. Diese Automatikkarabiner sind eine weitverbreitete Komponente von Absturzsicherungsprodukten. Das Problem besteht in fehlenden oder falsch montierten Nieten (s. Foto unten). Dem Foto ist zu entnehmen, dass es sich beim Herstellersymbol um ein aufgestempeltes „Y“ handelt.



Auf dem Bild oben ist ein repräsentatives Modell eines Automatikkarabiners abgebildet. Andere Modelle sind ebenfalls betroffen.

Der Link zu den „Produktinformationen“ des Zulieferers: <http://www.yoke.net/english/index.asp>

Capital Safety hat sich vor Kurzem davon überzeugt, dass der Zulieferer ein geeignetes Programm zur Behebung des Problems implementiert hat. Der Mitteilung des Zulieferers (oben) ist ein eingebettetes Video beigefügt, das den angepassten Prozess demonstriert.

Wir möchten die Benutzer daran erinnern, dass eine Absturzsicherungs-ausrüstung in jedem Fall vor der Verwendung einer Inspektion gemäß den Anweisungen in den Benutzerhandbüchern unterzogen werden muss. Wird eine fehlende oder fehlerhaft montierte Niete an einem Automatikkarabiner festgestellt, der Teil eines Produkts von Capital Safety ist, muss das Produkt außer Betrieb genommen und gemäß Gewährleistung über den Vertrieb zurückgesendet werden (s. unten Abbildung 1 & 2).




Abbildung 1: Lockere Niete kann hervorragen.

Abbildung 2: Lockere Niete kann sich vom Karabiner lösen.

Wenden Sie sich bei Fragen direkt unter +421 917 778 105 an Tomas Magyarics, Quality Manager. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

20. Januar 2014