


## PRODUCTMELDING — MUSKETONHAKEN

Capital Safety heeft kennisgenomen van een montageprobleem met musketonhaken die door een leverancier zijn vervaardigd. Deze musketonhaken zijn veelgebruikte onderdelen in valbeschermingsproducten. Het probleem betreft ontbrekende of incorrect geïnstalleerde klinknagels (zie foto hieronder). Het symbool van de fabrikant is een ingestanste "Y", zoals weergegeven op de foto.




Op de bovenstaande foto is een musketonhaak van een representatief model te zien. Het probleem geldt tevens voor andere modellen.

De koppeling naar de "Productmelding" van de leverancier luidt: <http://www.yoke.net/english/index.asp>

Capital Safety heeft vastgesteld dat de leverancier een passend programma van correctieve acties heeft geïmplementeerd. De melding van de leverancier (boven) bevat een ingesloten videodemo van het herziene proces.

Wij willen graag gebruikers eraan herinneren een inspectie vóór gebruik uit te voeren bij alle valbeschermingsapparatuur, volgens de instructies in de gebruikershandleidingen. Als sprake is van een ontbrekende of onvolledig geïnstalleerde klinknagel in een musketonhaak op een product van Capital Safety, moet het product uit gebruik worden genomen en worden geretourneerd via distributie voor vervanging volgens de garantie. (Zie afbeelding 1 t/m 2 hieronder.)



Afbeelding 1: Losse klinknagel steekt mogelijk uit buiten haak.

Afbeelding 2: Losse klinknagel kan loskomen van haak.

Met eventuele vragen kunt u terecht bij Tomas Magyarics, Quality Manager op +421 917 778 105. Wij verontschuldigen ons voor enig ongemak dat dit voor u kan veroorzaken.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

20 januari 2014