


AVISO DE PRODUCTOS: MOSQUETONES CON CIERRE AUTOMÁTICO

Capital Safety está consciente de un problema de ensamblaje de los mosquetones con cierre automático que un proveedor fabricó. Estos mosquetones son componentes que se usan ampliamente con los productos de protección contra caídas. El problema está relacionado con remaches que faltan o que se instalaron incorrectamente (consulte la fotografía más adelante). El símbolo del fabricante es una "Y" estampada como se muestra en la fotografía.



La imagen anterior es un modelo representativo del mosquetón con cierre automático: esto también afecta a otros modelos.

El enlace a la "Notificación del producto" del proveedor es: <http://www.yoke.net/english/index.asp>

Capital Safety ha comprobado que el proveedor implementó un programa apropiado de acciones correctivas. La notificación del proveedor (anterior) incluye una demostración en vídeo integrada del proceso revisado.

Necesitamos recordarles a los usuarios que lleven a cabo una previa inspección de todos los equipos de seguridad contra caídas antes de usarlos, de acuerdo con las instrucciones de los manuales del usuario. Si se identifica la falta de un remache o que se ha instalado incorrectamente en un mosquetón con cierre automático en un producto de Capital Safety, debe retirarse el producto del servicio y devolverlo por medio de la distribución a Capital Safety para reemplazarlo bajo garantía. (Consulte las figuras 1 & 2 a continuación).




Figura 1: El remache suelto podría sobresalir del mosquetón.

Figura 2: El remache suelto se puede separar del mosquetón.

Envíe cualquier pregunta a Tomas Magyarics, director de Calidad, al +421 917 778 105. Disculpe cualquier molestia que esto pueda ocasionar.

Agradecemos su cooperación.

20 de enero de 2014