


AVISO DE PRODUCTO: GANCHOS DE SEGURIDAD

Capital Safety tiene conocimiento de un problema de ensamblaje con los ganchos de seguridad fabricados por un proveedor. Dichos ganchos de seguridad son componentes que se utilizan ampliamente en los productos de protección contra caídas. La causa del problema es la falta o la instalación incorrecta de los remaches (vea la fotografía a continuación). El símbolo del fabricante es una "Y" estampada como se muestra en la fotografía.



La fotografía anterior es un modelo representativo del gancho de seguridad; otros modelos también se han visto afectados.

El enlace a la "Notificación del producto" del proveedor es: <http://www.yoke.net/english/index.asp>

Capital Safety ha verificado que el proveedor implementó un programa de acción correctiva adecuado. La notificación del proveedor (anterior) incluye una demostración en video integrada sobre el proceso revisado.

Deseamos recordarles a los usuarios que lleven a cabo una inspección de todo el equipo de seguridad de protección contra caídas antes de utilizarlo, tal como lo indican los manuales del usuario. Si se detecta la falta o la incorrecta instalación de un remache en un gancho de seguridad de un producto de Capital Safety, este producto debe dejarse de utilizar y devolverse por medio de un distribuidor para reemplazarlo bajo garantía. (Consulte las figuras 1 a 2 a continuación).




Figura 1: El remache flojo puede sobresalir del gancho.

Figura 2: El remache flojo puede separarse del gancho.

Dirija cualquier pregunta a Luisa Fernanda Villa, directora de Calidad (57-1 5934747 ext. 370). Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.

Agradecemos su cooperación.

20 de enero de 2014