


NOTIFICAÇÃO DE PRODUTO - MOSQUETÕES AUTOMÁTICOS

A Capital Safety está ciente sobre problemas de montagem em mosquetões automáticos fabricados por um fornecedor. Esses mosquetões automáticos são componentes muito usados em produtos de proteção contra quedas. O problema se refere a rebites ausentes ou mal instalados (consulte a foto abaixo). O símbolo do fabricante é um “Y” estampado, como mostrado na foto.



A figura acima é um modelo representativo de um mosquetão automático – outros modelos também foram afetados.

O link para a “Notificação de produto” do fornecedor é: <http://www.yoke.net/english/index.asp>

A Capital Safety verificou recentemente que o fornecedor implementou um programa adequado de ação corretiva. A notificação do fornecedor (acima) tem um vídeo de demonstração do processo reavaliado.

Queremos lembrar os usuários que é necessário fazer uma pré-inspeção de todo o equipamento de segurança de proteção contra quedas antes da utilização do mesmo, de acordo com as instruções dos manuais do usuário. Se um rebite ausente ou mal instalado for identificado em um mosquetão automático em um produto da Capital Safety, o produto deve ser retirado de serviço e devolvido através do distribuidor para substituição pela garantia. (Consulte as figuras de 1 a 2 abaixo.)



Figura 1: O rebite solto pode se projetar do mosquetão.

Figura 2: O rebite solto pode se separar do mosquetão.

Encaminhe suas dúvidas para Corey Franklin, Gerente Geral (T: +55-19-3778-9600 | T: 0800-775-6600 C: +55-11-99212-9184). Pedimos desculpas por quaisquer inconveniências que isso possa ter causado.

Agradecemos antecipadamente pela sua cooperação.

20 de janeiro de 2014