



ACCIÓN DE SERVICIO DE CAMPO - DETENER EL USO SISTEMAS ANTICAÍDAS HORIZONTALES EVOLUTION™

3M Fall Protection (anteriormente Capital Safety) ha recibido informes de campo de roturas de postes finales (también conocidos como postes amortiguadores o "postes LEAP") utilizados en los Sistemas anticaídas horizontales Evolution™ de instalación en tejados. No hay notificación de que se hayan producido lesiones personales relacionadas con caídas por este motivo.

Para subsanar esta situación, 3M ha puesto en marcha una "Acción de servicio - Detener el uso" a nivel mundial para sustituir todos los postes finales instalados en tejados y utilizados en estos sistemas entre 2005 y 2015 (periodo en el que la producción del sistema Evolution HLL se interrumpió).

El sistema Evolution HLL es un sistema de seguridad horizontal permanente, de baja tensión y multi-tramos que utiliza una serie de postes de anclaje (intermedios y finales) que se instalan en tejados, ya sea de forma permanente o en cualquier otra estructura y que permite a los usuarios conectar un sistema anticaídas autoretráctil o una eslinga a una lanzadera que sigue al usuario a lo largo de un cable horizontal soportado por postes de anclaje. Esta acción de servicio solo afecta a los postes finales utilizados para las versiones instaladas en tejados de estos sistemas HLL.

Si usted es un usuario final o un propietario de edificio con un sistema Evolution instalado en el tejado, deje de usarlo, póngalo fuera de servicio y contacte con el servicio de Atención al Cliente de 3M Fall Protection en el +33 (0) 497100010 o por e-mail a 3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com para organizar que un instalador debidamente acreditado realice la sustitución del poste final sin cargo alguno.



Poste final Evolution de instalación en tejados (nuevo o instalado)

Instaladores: En cuanto reciba esta notificación de "Acción de servicio - Detener el uso", rogamos la envíe a todos los clientes que le hayan comprado o hayan instalado, tanto directamente como a través de su empresa, un sistema Evolution de instalación en tejados y les preste cualquier asistencia para realizar la acción de servicio. Le rogamos también que envíe cualquier información de los detalles del emplazamiento y de contacto que pudiera tener a 3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com para facilitar las acciones de sustitución por parte de 3M.

3M Fall Protection publicará este aviso de "Acción de servicio - Detener el uso" en www.capitalsafety.com. Rogamos contacte directamente con el departamento de Atención al Cliente al +33 (0) 497100010 o envíe un e-mail a 3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com para cualquier pregunta o consulta.

17 de mayo de 2017