



## VERWENDUNGSSTOPP-WARTUNGSMASSNAHME EVOLUTION™ HORIZONTALE ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME

3M Fall Protection (ehemals Capital Safety) hat Erfahrungsberichte von defekten Endmasten erhalten (auch als falldämpfende Leap-Masten, oder "LEAP-Masten" bekannt), die bei auf Dächern montierten horizontalen Evolution™ Anschlagereinrichtungen verwendet werden. Es gab keine Berichte über defekte Masten in Verbindung mit den Freistehenden Gegengewichtssystemen.

Als Abhilfe der Situation mit den Freistehenden Gegengewichts-Systemen startet 3M eine globale Verwendungsstopp und Wartungsmaßnahme, um alle Endmasten, die bei diesen zwischen 2005 und 2015 verkauften Verankerungen verwendet werden (zum Zeitpunkt, zu dem die Evolution-Endmasten ausgelaufen ist), zu erfassen und auszutauschen.

Das horizontale Evolution System ist ein Drahtseilssystem, das aus einer Reihe von auf dem Dach montierten Verankerungsmasten (Zwischenhalter und Endmasten) besteht, die permanent auf einem Dach oder einer anderen Struktur installiert sind. Das System ermöglicht dem Anwender das Anschlagen eines Höhensicherungsgeräts oder eines Verbindungsmittels mit einem Seilläufer der auf dem Drahtseil gleitet. Diese Aktionsmaßnahme betrifft nur Endmasten, die auf Dächern montierten Versionen dieser horizontalen Systeme verwendet werden.

Wenn Sie ein **Endanwender oder Gebäudeeigentümer** mit einem auf dem Dach montierten Evolution-System sind, verwenden Sie dieses bitte nicht mehr sondern eine andere zugelassene Absturzsicherungslösung. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst von 3M Fall Protection unter +33 (0) 497100010 oder mittels E-Mail [3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com](mailto:3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com), um den kostenlosen Austausch der Endmasten durch einen zertifizierten Monteur zu vereinbaren.



Auf dem Dach montierte Evolution-Endmasten (Neu und Installiert)

**Monteure:** Leiten Sie diesen Hinweis zur Verwendungsstopp und Wartungsmaßnahme bitte nach Erhalt an all Ihre Kunden weiter, die ein auf dem Dach montiertes Evolution-System von Ihnen oder durch Sie gekauft haben und unterstützen Sie Ihre Kunden gegebenenfalls bei der Ausführung der Maßnahmen. Leiten Sie bitte ebenso verfügbare Standortdetailinformationen und Kontaktinformationen an [3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com](mailto:3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com) weiter, um eine reibungslose Austauschaktionsmaßnahme von 3M zu erleichtern.

3M Fall Protection veröffentlicht diesen Hinweis zur Verwendungsstopp und Wartungsmaßnahme unter [www.capitalsafety.com](http://www.capitalsafety.com). Falls Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst unter +33 (0) 497100010 oder Sie können Ihre Frage direkt an folgende Adresse senden [3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com](mailto:3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com)

17. März 2017