

**AVISO DE INSPEÇÃO – LADSAF X2 & X3**  
**AÇÃO IMEDIATA NECESSÁRIA**

3M identificou um número limitado de trava queda deslizante, modelo Lad-Saf X2 com um problema de funcionamento na alavanca de bloqueio. Esta condição, pode permitir que o Lad Saf se desprenda do cabo de aço durante a sua utilização. Não houve acidentes ou ferimentos relacionados a esta questão. Identificamos um erro de montagem que pode ter afetado a performance deste equipamento, o erro de montagem já foi corrigido.

**Os usuários finais:** Devem realizar imediatamente a inspeção descrita abaixo. Se você encontrar um Lad Saf afetado, retire-o de uso imediatamente e entre em contato com o nosso departamento de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800-9422300 ou via e-mail falecoma3m@mmm.com para obter uma autorização de retorno. Após o recebimento do Lad Saf afetado, nós lhe enviaremos um equipamento substituto no prazo de 24 horas sem nenhum custo adicional.

<b>Correto: alavanca de bloqueio (A) deve ser girada (B) antes de placa lateral ser puxada para trás (C)</b>	<b>Incorreto: placa lateral (C) ser ser puxada para trás sem girar a alavanca de bloqueio (A)</b>
<p>Para inspecionar esta condição, girar a alavanca de bloqueio (A) em sentido anti-horário (B) para permitir que a placa lateral seja puxada para trás (C) permitindo que o Lad Saf seja removido do cabo de aço. Se você é capaz de puxar a placa lateral (C) de volta sem antes girar a alavanca de bloqueio (A), retire o Lad Saf de uso e entre em contato com o nosso Atendimento ao Cliente.</p>	

**Para mais informações sobre o funcionamento e utilização deste equipamento Lad-Saf X2, consulte o vídeo em <https://youtu.be/ljknN2vkE2w> ou utilize este código QR para ver o vídeo num dispositivo móvel.**



**Distribuidores:** Entre em contato com Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800-9422300 ou via e-mail falecoma3m@mmm.com para obter uma listagem de peças vendidas dos lotes afetados. Se você tiver qualquer equipamento afetados em estoque, ligue para 0800-9422300 ou via e-mail falecoma3m@mmm.com para obter um número "QA" para retornar o Lad Saf a 3M Proteção em Altura.

**Nota:** Por favor, envie este Aviso de Inspeção para os seus clientes que possam ter adquirido o Lad Saf dos lotes afetados de sua empresa e ofereça toda a assistência solicitada por eles para completarmos o processo de substituição.

3M irá publicar este aviso pelo site [www.capitalsafety.com](http://www.capitalsafety.com) e todas as perguntas adicionais que você tiver entre em contato conosco através do 0800-9422300 ou via e-mail falecoma3m@mmm.com