

## AVVISO DI ISPEZIONE – LAD-SAF X2 e X3 NECESSARIO INTERVENTO IMMEDIATO

3M Fall Protection (già Capital Safety) ha identificato un numero limitato di manicotti Lad-Saf X2/X3 con leva di blocco non funzionante correttamente. In tale circostanza può verificarsi il distacco del manicotto dal cavo durante l'uso. Si ritiene che l'errore di assemblaggio riguardi solo un numero limitato di unità e l'errore è già stato corretto. In relazione a questa circostanza non si sono verificati incidenti né ferimenti di alcun tipo.

Utenti finali: Eseguire immediatamente un'ispezione (vedere di seguito). Questa ispezione fa parte dell'ispezione preliminare consigliata per tutti i manicotti X2 (#6160030, 6160037, 6160047) e X3 (#6160054) come descritto di seguito. In presenza di un manicotto interessato dall'errore, rimuovere il manicotto dal servizio e contattare l'Assistenza Clienti al numero +33 497 10 00 10 oppure inviare una e-mail a [LADSAFEMEA@mmm.com](mailto:LADSAFEMEA@mmm.com) e richiedere un'autorizzazione di reso. Al ricevimento del manicotto interessato dall'errore provvederemo a inviare un manicotto sostitutivo entro 24 ore senza alcun addebito.



Per Ulteriori informazioni sul funzionamento e sull'uso dei manicotti Lad-Saf X2 e X3, visualizzare il video <https://youtu.be/ljknN2vkE2w> oppure scansionare questo codice QR per visualizzare il video su un dispositivo mobile.



Distributori: Contattare l'Assistenza Clienti al numero +33 497 10 00 10 oppure inviare una e-mail a [LADSAFEMEA@mmm.com](mailto:LADSAFEMEA@mmm.com) e richiedere un elenco delle parti acquistate. Se si dispone tra le scorte di manicotti interessati dall'errore, chiamare il numero +33 497 10 00 10 oppure inviare una e-mail a [LADSAFEMEA@mmm.com](mailto:LADSAFEMEA@mmm.com) e richiedere un numero "QA" per la restituzione del manicotto a 3M Fall Protection.

Nota: Inoltrare questo avviso di ispezione a tutti i clienti che hanno acquistato manicotti interessati dall'errore e fornire l'eventuale assistenza richiesta dai clienti stessi nel processo di sostituzione.

3M Fall Protection pubblicherà questo avviso su [www.capitalsafety.com](http://www.capitalsafety.com). Rivolgere eventuali domande al numero +33 497 10 00 10 oppure inviare una e-mail a [LADSAFEMEA@mmm.com](mailto:LADSAFEMEA@mmm.com).

22 novembre 2016