


Сообщение о нарушении качества – поддерживающие сидения в отдельных страховочных привязях ExoFit™

Касается только отдельных страховочных привязей ExoFit™, произведенных в период с июня 2017 г. по конец мая 2018 г.

Компания 3M Fall Protection получила сообщения о том, что алюминиевые усиливающие пластины, которые используются в поддерживающих сидениях отдельных страховочных привязей DBI-SALA ExoFit™, ExoFit XP™ (также с защитой от дугового разряда) и ExoFit NEX™ (также с защитой от дугового разряда) могут перемещаться со своего места в ляшках. В нескольких случаях алюминиевая пластина для сидения выпадала из страховочной привязи и падала на землю, создавая потенциальную угрозу для получения травмы от падающего предмета. Сообщения о травмах или несчастных случаях, связанных с этой проблемой, не поступали. Указанная проблема не отразилась на рабочих характеристиках страховочных привязей. Они будут работать надлежащим образом с сохранением всех параметров, в том числе в случае их использования для фиксации тела в индивидуальных страховочных системах при падении, даже без того дополнительного комфорта, который обеспечивает поддерживающее сидение.



Типичное поддерживающее сидение указано красной стрелкой



Дата производства страховочной привязи указана в красном круге

3M предлагает бесплатную замену в рамках гарантии поддерживающего сидения во всех страховочных привязях DBI-SALA ExoFit™, ExoFit XP™ (также с защитой от дугового разряда) и ExoFit NEX™ (также с защитой от дугового разряда), оборудованных таким сидением, которые были выпущены в период с 06/17 (июня 2017 г.) по конец 05/18 (мая 2018 г.), вне зависимости от номера модели.

Конечные пользователи: Просим осмотреть свои страховочные привязи. Если вы найдете страховочную привязь с поддерживающим сидением, которая была выпущена в указанный выше период, свяжитесь со Службой 3M по работе с клиентами по телефону +33 (0) 497 1000 10 или отправьте нам сообщение электронной почты для бесплатной замены поддерживающего сидения по адресу: informationfallprotection@mmm.com. Не забудьте указать номер модели и дату производства при контакте с нами. После получения поддерживающего сидения для замены удалите оригинальное сидение, не используйте и утилизируйте.

Дистрибьюторы: При получении данного уведомления свяжитесь с нашей Службой по работе с клиентами по телефону: +33 (0) 497 1000 10 или электронной почте: informationfallprotection@mmm.com, чтобы получить список страховочных привязей, оборудованных поддерживающим сидением, с задействованными номерами серий, которые были проданы вам. Если у вас на складе есть затронутые изделия, вам необходимо вернуть их компании 3M Fall Protection для замены. Просим переслать данное Уведомление вашим клиентам, которые купили у вас затронутые изделия, и оказать любую помощь, необходимую вашим заказчикам, чтобы завершить этот процесс.

Компания 3M остается верной предоставлению качественных продуктов и услуг нашим клиентам. Мы приносим извинения за любые неудобства, которые вам может причинить эта ситуация. Мы ценим вашу непрерывную поддержку продуктов и услуг компании 3M Fall Protection.